RZUT Z GÓRY

ist. prafabrykowana płyta przejściowa zelbet.

300

300

uszkodzenia i deformacje nawierzchni spowodowane osunieciem nasypów

osunięte pobocze za skrzydełkami

odsłonięte skrzydełko

osunięty stozek nasypu

zdeformowany stozek nasypu

99,57

99,96

B C D E

2000 2000 1000 570 1000 2000 2000

zdeformowany brzeg

220 220 355

484

zerwany mur oporowy

395

355

A A

1900

405

1485

uszkodzone umocnienie brzegu z narzutu kamiennego

postępująca erozja koryta rzeki wzdłuż lewego brzegu

podmyty przyczółek

uszkodzone umocnienie brzegu z narzutu kamiennego

B C D E

970

200 570 200

uszkodzony oczep zakończony izbicą

100,13

obmyty fund. filarów na głębokosc ok. 120cm

postępująca erozja dna rzeki

nagromadzony zwir rzeczny

nagromadzona niewielka ilość zwiru rzecznego kierująca nurt rzeki w str. lewego przyczółka i brzegu

oś ul. Kolonia Zabawa

1510

90°

oś rzeki Soły

94,38 (ist. dno)

3420

970

200 570 200

100,22

6440

obmyty fund. filarów na głębokość ok. 120cm

uszkodzony oczep zakończony izbicą

43 484 43

570

1510

ist. umocnienie brzegu narzut kamienny typu ciężkiego

100,15

500

97,21

450

1500

225

325

135

ul. Jagiellońska

99,97

365

215

Rp. rob. 100,00 (464,88m n.p.m.)

Zakład Remontowo-Budowlany "BUDROMOST" Las, ul. Zakopiańska 64, 34-323 Ślemień			
Inwestor	Gmina Milówka 34–360 Milówka, ul. Jana Kazimierza 123		Data 01.2013
Inwestycja	REMONT USZKODZONEGO LEWEGO PRZYCZÓŁKA MOSTU "U KULI" W CIĄGU UL. KOLONIA ZABAWA W MILÓWCE		
Projektant	inz. Jan Sobaniak		
Sprawdził	mgr inz. Lech Marcisz		
Opracowanie	inz. Tadeusz Bogdał		
Skala 1:200	Temat rysunku	INWENTARYZACJA RZUT Z GÓRY	Nr rys. 4